numero d'ordine	RAPPORTO		ORDINANZA DEMOLIZIONE LAVORI		DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI E DELLE OPERE ABUSIVE ESEGUITE E LORO UBICAZIONE	INTERVENTI ESEGUITI		RESPONSABILI DELL'ABUSO		ANNOTAZIONI
1	22046	13/09/2022	137	13/09/2022	opere di ristrutturazione edilizia realizzate in parziale difformità dal titolo abilitativo in Via *** n. ***	LOTTIZZAZIONE ABUSIVA (ART. 30)		TITOLARE xxx		RAPPORTO REDATTO DA: dipendenti SUAPE
						IN ASSENZA PERMESSO DI COSTRUIRE IN TOTALE DIFFORMITA' O CON VARIAZIONI ESSENZIALI (Art.				
						DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IN ASSENZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE O IN TOTALE DIFFORMITA' (Art. 33)				COLLABORAZIONE CON Polizia locale
						IN PARZIALE DIFFORMITA' DEL PERMESSO DI COSTRUIRE (Art. 34)	X			
						ABUSI REALIZZATI SU SUOLI DI PROPRIETA' DELLO STATO O DI ENTI PUBBLICI (ART. 35)				
						INTERVENTI ESEGUITI IN ASSENZA O IN DIFFOR-MITA' DELLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' E				
						INTERVENTI ESEGUITI IN BASE A PERMESSO DI COSTRUIRE ANNULLATO (Art.38)				
						ALTRO _____				